



บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด

34/7-9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2277-3509, 0-2276-2876, 0-2275-9366 แฟกซ์: 0-2276-1216

วันที่

เรียน สว.ฟอ.บก.ปคบ

เรื่อง การตรวจสภาพรถยนต์

ตามที่ท่านได้นำรถยนต์ยี่ห้อ Isuzu D-Max หมายเลขทะเบียน ตราโล่ 67578 เพื่อให้ทาง บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัดตรวจสอบสภาพ ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบความเสียหาย ดังต่อไปนี้

1. ระบบเครื่องยนต์พบว่า ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะทาง 150,000 กิโลเมตร และของเหลวอื่นๆ
2. ระบบเบรคมีเสียงดัง พบว่าก้ามเบรคหลังหมด, จานเบรคมีรอยสึกไม่เท่ากัน เห็นสมควรต้องเจียรจานเบรค

ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อน โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฑามาศ เพ็ญวงศ์)

หัวหน้าช่าง