



บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด

34/7-9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2277-3509, 0-2276-2876, 0-2275-9366 แฟกซ์: 0-2276-1216

วันที่

เรียน สว.ฟอ.บก.ปคบ

เรื่อง การตรวจสภาพรถยนต์

ตามที่ท่านได้นำรถยนต์ยี่ห้อ Nissan Sylphy หมายเลขทะเบียน ตราโล่ 13355 เพื่อให้ทาง บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัดตรวจสอบสภาพ ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามที่ท่านใช้งาน ในขณะนี้เป็นอย่างที่ผลิตในปี 2019 (พ.ศ.2562) ซึ่งถึงปัจจุบันใช้งานมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว ซึ่งเลย กำหนดการเปลี่ยนยางปกติที่เวลา 2 ปี ทางบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรับการเปลี่ยนยางต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฑามาศ เพ็ญวงศ์)

หัวหน้าช่าง