



บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด

34/7-9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2277-3509, 0-2276-2876, 0-2275-9366 แฟกซ์: 0-2276-1216

วันที่

เรียน สว.ฟอ.บก.ปคบ

เรื่อง การตรวจสภาพรถยนต์

ตามที่ท่านได้นำรถยนต์ยี่ห้อ Toyota Altis หมายเลขทะเบียน ตราโล่ 09865 เพื่อให้ทาง บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัดตรวจสอบสภาพ ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบความเสียหาย ดังต่อไปนี้

1. ระบบเครื่องยนต์พบว่า ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, กรองอากาศ, กรองอากาศ แอร์ เกินระยะเวลา 6 เดือนแล้ว
2. ระบบระบายความร้อนพบว่ามอเตอร์พัดลมหม้อน้ำเสื่อมสภาพ
3. ระบบเบรก พบว่าผ้าดิสเบรกหน้าบาง จานเบรกเป็นรอย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผ้า เบรก พร้อมเจียรจานเบรก
4. แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อน โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุทธามาศ เพ็ญวงศ์)

หัวหน้าช่าง