



บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด

34/7-9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2277-3509, 0-2276-2876, 0-2275-9366 แฟกซ์: 0-2276-1216

วันที่

เรียน สว.ฟอ.บก.ปคบ

เรื่อง การตรวจสภาพรถยนต์

ตามที่ท่านได้นำรถยนต์ยี่ห้อ Hino รุ่น XZU650R หมายเลขทะเบียน ตราโล่ 75311 เพื่อให้ทางบริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัดตรวจสอบสภาพ ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบความเสียหายดังต่อไปนี้

1. ระบบเครื่องยนต์พบว่า หน้าเครื่องมีเสียงดัง และครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ
2. ระบบคลัช เข้าเกียร์ยาก พบว่าคลัชหมด, ปุ่มคลัชมีรอยร้าวซึม เห็นสมควรต้องยกคลัชและเปลี่ยนปุ่มคลัช
3. ระบบแอร์ไม่เย็น พบว่าชุดหน้าคลัชคอมแอร์มีเสียงดัง มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อน โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฑามาศ เพี้ยววงศ์)

หัวหน้าช่าง