

รูปภาพประกอบใบเสนอราคาเลขที่ 63/010142#



รูปภาพที่ 1 หัวลูกสูบเบี้ยว (ตามวงกลม)#



รูปภาพที่ 2 ปลอกสูบ (เป็นรอยสี)#

#



#

รูปภาพที่ 3 ปะเก็นฝาสูบเชื่อมสภาพ#

#



#

รูปภาพที่ 4 พรีปั้มพัดลม#



รูปภาพที่ 5 หม้อน้ำ#

#



รูปภาพที่ 6 ท่อน้ำบน#



รูปภาพที่ 7 ท่อน้ำล่าง#

#



รูปภาพที่ 8 วาล์วน้ำเสื่อมสภาพ#

#



รูปภาพที่ 9 ปั้มน้ำเสื่อมสภาพ#